Excavation de la calotte du tunnel à l'abri d'une voûte parapluie

1. **Pose du premier cintre de la passe**
2. **Forage puis mise en place des tubes de la passe**
3. **Excavation de la calotte, par étape d'un mètre**
4. **Pose du cintre métallique**
5. **Bétonnage entre les cintres**
6. **Répétition des phases 3 à 5 (env. 10 cintres par passe)**
7. **Début de la passe suivante**